

Entidade Gestora:

Águas Públicas do Alentejo


Rua Doutor Aresta Branco, 51, 7800-310 BEJA

Tel. + 351 284 101 100, Fax + 351 284 101 199, E-mail geral.agda@adp.pt



Perfil da entidade gestora:

Modelo de gestão	Delegação (parceria Estado/ municípios) CM de Alcácer do Sal, CM de Aljustrel, CM de Almodôvar, CM de Alvíto, CM de Arraiolos, CM de Barrancos, CM de Beja, CM de Castro Verde, CM de Cuba, CM de Grândola, CM de Mértola, CM de Montemor-o-Novo, CM de Moura, CM de Odemira, CM de Ourique, CM de Santiago do Cacém, CM de Serpa, CM de Vendas Novas, CM de Viana do Alentejo, CM de Vidigueira
Entidade titular	
Composição acionista (%)	49% AMGAP, 51% AdP
Período de vigência do contrato	2009 - 2059
Tipo de serviço	Em alta
Alojamentos servidos (n.º)	85753
Tipologia da área de intervenção	Área predominantemente rural
Volume de atividade (m³/ano)	7089513,0
Utilização de águas residuais tratadas (%)	1
Produção própria de energia (%)	0



Perfil do sistema de saneamento de águas residuais:

Estações de tratamento de águas residuais (n.º)	101
Fossas sépticas coletivas (n.º)	24
Licenciamento de descargas (%)	52
Comprimento total de coletores (km)	124,2
Estações elevatórias (n.º)	37
Descarregadores de emergência (n.º)	32
Erissários submarinos (n.º)	0
Índice de conhecimento infraestrutural (em 200)	123
Índice de gestão patrimonial de infraestruturas (em 200)	42
Índice de medição de caudais (em 200)	55

Ficha de avaliação da qualidade do serviço:

Indicador	Avaliação 2020	Valor do indicador (valor de referência)	Fabilidade dos dados	Histórico 2016 - 2020	Observações
ADEQUAÇÃO DA INTERFACE COM O UTILIZADOR					
AR 01 - Acessibilidade física do serviço	●	100 % 100	★	■■■■■■■■■■	
AR 02 - Acessibilidade económica do serviço	●	0,27 % [0; 0,25]	★★★	■■■■■■■■■■	
AR 03 - Ocorrência de inundações	●	30,6 /(100 km coletor.ano) [0; 0,5[★	■■■■■■■■■■	
AR 04 - Resposta a reclamações e sugestões	●	0 % 100	★★★	■■■■■■■■■■	
SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO					
AR 05 - Cobertura dos gastos	●	100 % [100; 110]	★★★	■■■■■■■■■■	
AR 06 - Adesão ao serviço	●	82,9 % 100	★	■■■■■■■■■■	
AR 07 - Reabilitação de coletores	●	0,0 %/ano [1,0; 4,0]	★	■■■■■■■■■■	
AR 08 - Ocorrência de colapsos estruturais em coletores	●	4,0 /(100 km.ano) 0,0	★	■■■■■■■■■■	
AR 09 - Adequação dos recursos humanos	●	4,6 /(10 ⁶ m³.ano) [3,0; 5,0]	★	■■■■■■■■■■	
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL					
AR 10 - Eficiência energética de instalações elevatórias	●	0,83 kWh/(m³.100m) [0,27; 0,45]	★★★	■■■■■■■■■■	
AR 11 - Acessibilidade física ao tratamento	●	100 % 100	★	■■■■■■■■■■	
AR 12 - Controlo de descargas de emergência	●	97 % [90; 100]	★	■■■■■■■■■■	
AR 13 - Cumprimento da licença de descarga	●	95 % 100	★	■■■■■■■■■■	
AR 14 - Encaminhamento adequado de lamas do tratamento	●	100 % 100	★★★	■■■■■■■■■■	

Avaliação: ● qualidade de serviço boa; ● qualidade de serviço mediana; ● qualidade de serviço insatisfatória; ⊕ alerta; — NA não aplicável; ✗ NR não respondeu

Fiabilidade dos dados: ★ a menor fiabilidade e ★★★ a maior fiabilidade

Recomendações:

A entidade gestora deve promover um esforço de melhoria particularmente do(s) indicador(es) com avaliação insatisfatória.
A entidade gestora deve adotar procedimentos para aumentar a fiabilidade da informação reportada.